



Paraffines



Paraffines

La faible viscosité des paraffines **Sasol Wax** est une condition nécessaire pour assurer le mélange intime des constituants de la colle thermofusible.

Quoique le point de solidification des paraffines soit trop bas pour en permettre une utilisation exclusive dans les colles pour emballages, elles sont souvent utilisées comme constituant bon marché dans la composition de certaines colles thermofusibles.

<i>Sasolwax</i> [®]	<i>Point de solidification</i> (°C)	<i>Teneur en huile</i> (%)	<i>Pénétrabilité à l'aiguille à 25°C</i> (0,1mm)	<i>Viscosité à 100°C</i> (mm ² /s)
	DIN ISO 2207	DIN ISO 2908	DIN ISO 51579	DIN ISO 51562
2563	56 - 58	0 - 1,5	17 - 20	-
5603	56 - 58	0 - 0,5	15 - 19	-
6203	62 - 65	0 - 0,5	16 - 20	5,0 - 6,0
6403	63 - 66	0 - 0,5	16 - 20	5,5 - 6,5
6805	66 - 70	0 - 1	16 - 20	6,0 - 8,0